


TYPE 667 avec ESSIEU ARRIÈRE 741.131
TYPE 690.6 avec ESSIEU ARRIÈRE 741.130
TYPE 904 avec ESSIEU ARRIÈRE 741.130
TYPE XD4, XD5, YD4, YD5 avec ESSIEU ARRIÈRE 741.130
TYPE 906 avec ESSIEU ARRIÈRE 741.413 /414 /416

- 1 *Essieu AR*
- 2 *Demi-arbre d'essieu arrière*
- 3 *Écrou à collet*



D35.30-0101-06

Avis de modifications

15.5.06	Ecroû à collet - demi-arbre de roue arrière sur moyeu	Essieu arrière 741.413/414/416	*BA35.30-N-1003-01A
---------	---	--------------------------------	---------------------

		Déposer, poser		
1		Dévisser les écrous à embase (3)	Nm	*BA35.30-N-1003-01A
2		Extraire le demi-arbre de roue (2)	<i>i</i> Récupérer l'huile qui s'échappe dans un récipient approprié. <i>i</i> Pose : Enduire la bride d'un produit d'étanchéité.	*BR00.45-Z-1017-01A
3		Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
4		Contrôler le niveau d'huile sur l'essieu arrière, le rectifier le cas échéant Essieu arrière - vidange d'huile	Type 667 avec essieu arrière 741.131, Type 690.6 avec essieu arrière 741.130, Type 904 avec essieu arrière 741.130, Type 906 avec essieu arrière 741.413/414/416 Type XD4, XD5, YD4, YD5 avec essieu arrière 741.130	AP35.00-D-3501A AP35.00-D-3501B

Demi-arbre d'essieu arrière

Numéro	Désignation	Essieu arrière 741.130/131			Essieu arrière 741.413/414/416	
		M	Passes	Nm	Nm	Nm
BA35.30-N-1003-01A	Ecroû à collet - demi-arbre de roue arrière sur moyeu	M10	1e passe	Nm	65	25
			2e passe	Δ°	-	40
		M12×1,5		Nm	-	-

Matériel de réparation

Numéro	Désignation	Référence
BR00.45-Z-1017-01A	Pâte d'étanchéité	A 000 989 54 20